Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen
Mitgliedgemeinden Aiterhofen und Salching

VG Aiterhofen – Straubinger Straße 4 – 94330 Aiterhofen

Stiglmaier Kommunikationstechnik GmbH & Co. KGHerr
Marcel Lorenz
Am Gewerbering 53
84069 Schierling

Sachbearbeiter: Victoria Gögl
Tel.: 09421/996923
Fax: : 09421/996935
email: ordnungsamt@aiterhofen.de

Aktenzeichen: 30-V-1402-2026/056_1. Verlängerung

Antrags-Nr.: 2026/056
Antragsdatum: 06.10.2026
Ihre Zeichen:

Aiterhofen, 06.10.2026

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Anordnung

Verlängerungsbescheid

Die Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen erlässt als zuständige Straßenverkehrsbehörde gem. §§ 44, 45 Abs. 1, 1 a - c und 3 StVO i. V. m. Art. 1 und 2 des Gesetztes zum Vollzug der StVO vom 28.04.1978 (GVBI S. 178) aus Gründen der Sicherheit/Ordnung des Verkehrs für die oben genannten Straßen, Wege und Plätze folgende Verkehrsrechtliche

A n o r d n u n g

Die Anordnung vom 06.10.2026, Aktenzeichen: 30-V-1402-2026/056_1. Verlängerung, Antrags-Nr.: 2026/056, im

Hermannsdorf ortsauswärts Richtung Sand SR 12 alt		
Genaue Lage: Haus-Nr.	km	Straßenklasse

wird verlängert und ist im folgendem Zeitraum gültig:

Beginn: Datum	**Ende:** Datum	max. Dauer der Verkehrsbeschränkung	max. genehmigte Arbeitstag
02.11.2026	30.11.2026		


Wir bitten Sie, den Betrag innerhalb von zwei Wochen auf eines der unten genannten Konten zu überweisen. Bitte geben Sie hierbei das Aktenzeichen: 30-V-1402-2026/056_1. Verlängerung an

Mit freundlichen Grüßen

Dorfner

Diese Anordnung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig


Sand
2 km
Hermannsdorf



Regelplan C I/2

Bei befestigtem Seitenstreifen und ohne Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen

Querabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken (min. 3)
Verziehungsmaß ca. 1:3
Abstand quer max. 0,6 m
doppelseitige gelbe Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ ] Statt Leitbaken Absperrschranken am Ende der Arbeitsstelle angeordnet

Längsabsperrung
durch doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 12 m

1) [ ] Arbeitsstelle länger als 1000 m: Wiederholung alle 500 m

2) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte

*) doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte

05.21